

螺丝紧固不良  
改善实绩

No.1<sup>\*</sup>

※根据本公司独自调查的结果。



自动化成功与否取决于“螺丝”。  
实现不失败、不停机的自动化。

## HIOS PAT. Screw General Catalog 24A Patented HIOS screw

innovative technology  
for Turning The World



Patented HIOS screw  
**INTRATORQUE**<sub>PAT.</sub>



SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS



EcoPro Awards

刀头缺口（混入异物）、磨损



螺丝掉落



工件错位



螺丝倒落 / 横拧 / 斜拧



**HIOS**<sup>®</sup>

株式会社HIOS

公司总部 邮编131-0045 东京都墨田区押上1-35-1 TEL: +81 (Japan) 3-6661-8807 (螺丝紧固部门直线)  
大阪营业所 邮编550-0013 大阪府大阪市西区新町2-4-2 Naniwa筋SIA大楼18层 TEL: +81 (Japan) 6-6533-0903  
名古屋营业所 邮编460-0002 爱知县名古屋市中区 丸之内1-17-19 Kirix丸之内大楼9层 TEL: +81 (Japan) 52-219-5566  
山形工厂 邮编990-2346 山形县山形市高木5番地 TEL: +81 (Japan) 23-645-8100  
物流中心 邮编270-2223 千叶县松户市秋山1-16-5 TEL: +81 (Japan) 47-330-8766  
好握速电子(深圳)有限公司 邮编518000 深圳市南山区南新路阳光科创中心B座1302 TEL: +86 (China) 755-26674278

○ 部分规格和外观可能会因改良而变更，恕不预先通告，敬请知悉。○ 严禁擅自转抄、使用产品目录。

○ 记载内容 截至2024年6月 ○ 商品目录编号: SCRC-24A



<https://hios.com>


## 努力开发革新的螺丝紧固解决方案， 构建可持续发展的未来。

自1970年创业以来，我公司综合性地研究开发螺丝紧固相关产品，认真解决螺丝紧固不良问题。其中HIOS PAT.螺丝是为解决螺丝的各种缺陷而设计的革新的产品。这款螺丝不仅让人或机器人能稳定且切实紧固螺丝，还能轻松的拆卸和重新装配，进行循环利用。我们通过螺丝，追求达到可持续发展的开发目标，广泛传播其价值。



### HIOS的紧固系统荣获了EcoPro Awards。

在一般社团法人可持续经营推进机构主办的《第5届 EcoPro Awards》（协办方：财务省、农林水产省、经济产业省、国土交通省、环境省）上，本公司的“螺丝紧固系统”荣获了“鼓励奖”。



# HIOS PAT.螺丝使螺丝紧固不良无限接近于零 实现不停机的自动化。



## 螺丝紧固不良改善实绩 No.1\*


支撑自动化的可信赖的螺丝。作为被产业界选中的合作伙伴，  
解决各种问题。



刀头缺口(混入异物)



螺丝掉落



打滑



损伤工件



刀头磨损



横拧/斜拧



工件孔错位



损伤螺丝

\*根据本公司独自调查的结果。

## HIOS PAT. 螺丝的特点

Patented HIOS screw



高品质



向新手推荐



防止骤停



防止倒落



推荐自动化



无需推力



高耐久刀头



防止毛刺

适用于高难度的横拧斜拧

不需要为防止打滑的推力

刀头磨损少，耐用

防止打滑导致的毛刺

### Reduce

减少废弃物

以切实的、高稳定性的螺丝紧固，最大限度地抑制产品和材料的损伤，减少损失。

### Reuse

再利用


易于维护和修理，促进产品的再利用，支持高效使用资源。

### Recycle

再生利用

产品易于拆卸，能高效分开零件和材料，实现顺畅的循环利用流程。

如果是HIOS PAT. 螺丝，即使生锈的螺丝也能拆下



## HIOS PAT. 螺丝



INTRATORQUE®

推进自动化螺丝(防止晃动)

6-7



户津十字®螺丝

推进自动化螺丝(防止打滑)

8



HIOS三叶螺丝®

防篡改安全螺钉

9

## HIOS PAT. 工具



户津十字®螺丝专用夹具刀头

用于无法磁吸或真空吸着的螺丝

10



Intr HEX®(六角刀头 / 六角扳手)

追求作业速度和功能性的工具

11



镜面刀头 ®

防止划伤和损坏的镜面加工刀头

12



Spike刀头®(适用于M1.2-M2.0)

适用于难以拆下的精密螺丝

13

## 螺丝规格表

INTRATORQUE®规格

- 盘头 / 沉头(第14页)
- 扁圆头 / 扁头(第15页)
- 极薄头TYPE / 薄头TYPE (第16页)
- 座付螺丝 / 微型TYPE (第17页)
- 刀头列表(第18页)

14-18

户津十字®螺丝规格

- 盘头 / 沉头(第19页)
- 扁圆头 / 扁头(第20页)
- 极薄头(第21页)
- 刀头列表(第22页)

19-22

HIOS三叶螺丝®规格

- 盘头 / 沉头(第23页)
- 扁圆头 / 扁头(第24页)

23-24

螺丝紧固不良  
改善实绩

No.1<sup>\*</sup>

\*根据本公司独自调查的结果。



自动化成功与否取决于“螺丝”。  
实现不失败、不停机的自动化。



Patented HIOS screw  
**INTRATORQUE** PAT.



刀头缺口 (混入异物)、磨损



螺丝掉落



工件错位



螺丝倒落 / 横拧 / 斜拧



自动化联盟  
伙伴



机器人厂商

Sler

机器人商社

螺丝商社

与各机器人厂商、机器人商社、Sler、螺  
丝商社合作，解决客户困惑问题。如有螺  
丝紧固方面的困惑问题或对自动化有疑问，  
请向我们咨询。

[详情请点击这里](#)





# INTRTORQUE® PAT.

## 推进自动化螺丝 (防止晃动)



### 1. 无需推力, 减少能源损失

通过去除打滑风险和高效的紧固, 减少能源消耗。

### 2. 实现很难进行自动化的组装

横拧、斜拧、工件孔错位时很有优势, 能提供革新的自动化。

### 3. 数字管理刀头更换时间

因为绝对性的刀头耐久性, 能准确预计刀头更换时间。

### 4. 减少螺丝紧固不良和提高性价比

以切实的紧固最大限度地减少螺丝紧固失误。大幅削减长期运用成本。

### 5. 使循环利用流程更顺畅

产品易于拆卸, 可高效区分零件和材料。

### 6. 为循环型社会做贡献

切实紧固和拧松, 支持可持续使用的产品循环。

评估比较 ※关于评价符号 ◎ 非常好/○好/△不太好/×不好

比较项目	嵌合性	防止晃动	防止打滑 (无推力)	毛刺解决	刀头耐久性 (更 换频率)	横拧 / 斜 拧	工件错位	循环利用 性	扭矩传 递	作业性	自动化 适用性
INTRTORQUE® PAT.	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	◎
普通梅花形	△	×	○	×	△	×	×	○	○	×	×

(根据本公司评估)

### 形状比较

	普通梅花形	INTRTORQUE® PAT.
刀头顶端 形状	<p>平面形状</p>	<p>新设计 —锁止部分 —导向部分</p>
嵌合 过程	<p>嵌合时刀头在螺丝头部位 (凹槽) 打滑, 难以嵌合, 螺丝头容易损伤。</p>	<p>施加旋转力后, 刀头自动滑向头部 (凹槽), 迅速嵌合。</p>
稳定性	<p>嵌合时会晃动。</p>	<p>防止嵌合时的晃动, 保持稳定。</p>



# 户津十字®螺丝

推进自动化螺丝 (防止打滑)



## 1. 以高嵌合性防止打滑

去除螺丝槽崩坏的风险，减轻作业人员的精神压力。

## 2. 确保与十字螺丝的互换性

维护或循环利用时，可以使用普通十字刀头。

## 3. 无损失的迅速紧固

防止螺丝从刀头脱落或刀头从螺丝头滑出。

## 4. 高耐久刀头

通过增加驱动面积，减少刀头磨损，削减刀头更换次数。

## 5. 适用于高稳定性的自动化

以出色的嵌合精度防止晃动，实现高可靠的螺丝紧固。

## 6. 无需推力，无损伤


因为可以仅靠旋转力来紧固，所以可防止损伤工件。

评估比较 ※关于评价符号 ◎ 非常好/○ 好/△不太好/×不好

比较项目	嵌合性	防止晃动	防止打滑 (无推力)	毛刺解决	刀头耐久性 (更 换频率)	横拧 / 斜 拧	工件错位	リサイク ル性	扭矩传 递	作业性	自动化 适用性
户津十字®螺丝 PAT.	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
十字螺丝	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△

(根据本公司评估)

## 形状比较





# HIOS三叶螺丝®PAT.

## 防篡改安全螺钉



### 1. 以高嵌合性防止打滑

去除螺丝槽崩坏的风险，减轻作业人员的精神压力。

### 2. 无需推力

不会出现打滑引起的刀头浮起现象，可以稳定地紧固。

### 3. 刀头顶端带有导向，可迅速嵌合

带有独特设计的倾斜导向，将刀头迅速引导至螺丝中心部位。

### 4. 高品质耐用刀头

通过增加驱动面积，减少刀头磨损，削减刀头更换次数。

### 5. 适用于高稳定性的自动化

以出色的嵌合精度防止晃动，实现高可靠性的螺丝紧固。


评估比较 ※关于评价符号 ◎非常好/○好/△不太好/×不好

比较项目	嵌合性	防止晃动	防止打滑 (无推力)	毛刺解决	刀头耐久性 (更换频率)	横拧/斜拧	工件错位	循环利用性	扭矩传递	作业性	自动化适用性
HIOS三叶螺丝®PAT.	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
其它公司产品	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△

(根据本公司评估)

### 形状比较

	其它公司产品	HIOS 三叶螺丝 ®PAT.
刀头顶端形状		<p>新设计 驱动面积 (约是以前的2倍)</p>
驱动性		
稳定性		



户津十字®螺丝专用


# 夹具刀头PAT.

适用于无法进行磁铁吸附 / 真空吸着的螺丝

对于无法进行磁铁吸附(磁性)的不锈钢或黄铜等有色金属螺丝或无法进行空真空吸附之处的紧固, 能迅速拾取螺丝, 大幅提高作业效率。

- 因为螺丝不会中途从刀头掉落, 所以可以迅速引导到紧固位置, 提高作业效率。
- 最适合于深孔的紧固、横拧和斜拧。
- 适用螺丝尺寸: M2.0~4.0。 (其它尺寸请洽询。)

螺丝不会  
脱落,  
减少损失!



## 规格

用途	无法进行磁铁和真空吸附的螺丝	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 非金属: 钢、不锈钢</li> <li>● 有色金属: 铝、铜、钛</li> </ul>
夹销的构造	通过在4片的一片上切口, 装入板簧状夹销, 能可靠地拾取螺丝。	<p>有关夹销的定期更换 为了长久保持夹力, 推荐定期更换夹销。更换用夹销请作为零件购买。</p>
夹销更换方法	<p>拆卸</p> <p>用钳子等轻轻地钳住夹销, 向上提起。</p>	<p>安装</p> <p>用钳子等钳住夹销, 向下压入, 紧紧地插到底。</p>

## 规格

刀杆插口	HIOS刀杆型	螺丝直径 (φ)	全长 (mm)	型号	刀杆插口	六角刀杆型	螺丝直径 (φ)	全长 (mm)	型号
H4		2.0	60	THSC4-20-60	5HEX		3.0	75	THSC5X-30-75
		80	THSC4-20-80	4.0			75	THSC5X-40-75	
		2.6	60	THSC4-26-60			3.0	75	THSC6XW-30-75
		80	THSC4-26-80	4.0			75	THSC6XW-40-75	
		3.0	60	THSC4-30-60			6.35	9.0	
H5		3.0	80	THSC5-30-80			3.0	75	THSC5-30-60
		3.0	60	THSC5-30-60			4.0	75	THSC5-30-80
		4.0	60	THSC5-40-60			3.0	75	THSC5-40-80
		4.0	80	THSC5-40-80			4.0	75	THSC5-40-60



## 六角孔刀头

# Intr HEX®PAT.

追求作业速度和功能性的工具

刀头顶端带有圆锥形导角，能切实迅速地嵌合，而且不用担心损伤螺丝头，即使是新手也能高质量地紧固。

- 以可靠的稳定性防止晃动，使作业更高效。
- 因为确保与市售六角螺丝的互换性，所以可以使用刀头单体。
- 带有球头，可以斜着作业和临时紧固。(L型扳手型)
- 设计成易握住、易用力的形状，稳定性出色。(L型扳手型)

作业  
效率提升  
**30%**


## 六角刀头



### 规格

刀杆形状	对边	全长	型号
1/4HEX 	3.0	70	IH6X-30-70
	4.0	70	IH6X-40-70
	4.0	100	IH6X-40-10
	4.0	120	0
	4.0	150	IH6X-40-12
	5.0	50	0
	5.0	70	IH6X-40-15
	5.0	100	0
	5.0	120	IH6X-50-50
	5.0	150	IH6X-50-70
	5.0	200	IH6X-50-10
	6.0	70	0
	6.0	100	IH6X-50-12
	6.0	120	0
	6.0	150	IH6X-50-15
	8.0	70	0
	8.0	100	IH6X-50-20

## L型扳手型 (9把一套)






### 规格

对边	L (mm)	I (mm)	内六角止动螺丝	内六角螺丝
1.5	90	16	M3	M1.6/M2
2	100	17	M4	M2.5
2.5	112	18	M5	M3
3	127	20	M6	M4
4	150	25	M8	M5
5	165	28	M1	M6
6	185	32	0	M8
8	200	36	M1	M10
10	225	40	2	M12

材质 使用最高级特殊合金钢

### 形状比较

	其它公司产品	Intr HEX®PAT.	
嵌合过程	<p>面接触</p>  <p>平面形状</p>	<p>线接触</p>  <p>立体形状 (圆锥形导角)</p>	<p>L型扳手型</p> <p>即使在狭窄的地方也能作业</p>
	<p>嵌合时刀头在螺丝头部位(凹槽)打滑，难以嵌合，螺丝头容易损伤。</p>	<p>施加旋转力后，刀头自动滑向头部(凹槽)，迅速嵌合。</p>	<p>可以倾斜约25°旋转</p> 





适用于所有刀头

# 镜面刀头®

防止划伤和损坏的镜面加工

对刀头头部进行镜面处理，使其边缘平滑，减少紧固时螺丝的电镀剥落、损伤、彩色螺丝、装饰螺丝的色彩剥离等情况的发生。最适合外部装饰用紧固。

- 与螺丝的接触面光滑，防止划伤和损坏螺丝头。
- 减少使用螺丝供给机时发生的杂质残留。
- 高性能且能低价提供。



2 种涂层

## Single

单涂层 (镜面处理)


## Double

双涂层进一步提升效果  
(镜面处理 + 特殊涂层处理)

### 规格

螺丝直径	刀杆形状 (螺丝刀插入口)		刀尖	前端直径	全长	型号
M1.4 ~ M2.6	HIOS 刀杆用	H4 	#0	φ1.5	40mm	BP4015040M
			#0	φ1.7	40mm	BP4017040M
			#0	φ2.0	40mm	BP4020040M
			#0	φ1.5	60mm	BP4015060M
			#0	φ1.7	60mm	BP4017060M
			#0	φ2.0	60mm	BP4020060M

可将目前使用中的刀头换成镜面刀头。敬请咨询。





十字螺丝专用

# Spike刀头®

适用于难以拆下的精密螺丝

您碰上过因螺丝头完全崩坏而无法拆卸螺丝的问题吗? Spike刀头是为解决这种问题而开发的特殊工具。能切实拆卸螺丝,飞跃性地提高作业效率。

- Spike状顶端嵌入十字槽内,切实拆卸。
- 最适合于拆卸光学设备、测量设备、照相机等精密设备的螺丝。
- 还可拆卸附着螺丝锁固剂或粘结剂的螺丝。
- 适用于M1.2-M2.0的螺丝。



Spike 刀头的构造			尖锐的爪状 (Spike 状) 4个尖爪是易于嵌入卡住崩坏的十字槽的构造。
拆卸方法			将刀头对准崩坏的十字槽, 扭动刀头, 轻轻下按, 寻找卡住位置 (凹点)。确认卡住 (凹点) 后, 边 垂直按下刀头边旋转, 拆下螺丝。

## 规格


适用螺丝尺寸	握柄颜色	型号 (单色1把)	型号 (各种3把装)
M1.2-M1.4	黄色	SPK-1214	SPK-SET01
M1.4-M1.7	蓝色	SPK-1417	
M1.7-M2.0	红色	SPK-1720	



Patented HIOS screw

INTRTORQUE PAT. Intrtorque

## 盘头机械牙螺丝 M2-M8



单位:mm

螺丝直径 d	螺距 P	梅花槽 尺寸 IT	d k		k		rf1	rf2	l	r	da
			标准尺寸	容许误差	标准尺寸	容许误差					
M 2	0.4	6	3.5	0	1.3	$\pm 0.1$	4.5	0.6	0.5	0.1	2.6
M 2.5	0.45	8	4.5	-0.4	1.7		6	0.8	0.7	0.1	3.1
M 3	0.5	10	5.5	0	2	$\pm 0.15$	7	1.0	0.85	0.1	3.6
M 4	0.7	20	7	-0.5	2.6		9	1.3	1.2	0.2	4.7
M 5	0.8	25	9	0	3.3		12	1.6	1.4	0.2	5.7
M 6	1	30	10.5	0	3.9	$\pm 0.2$	14	1.9	1.65	0.25	6.8
M 8	1.25	40	14	0	5.2		18	2.6	2.35	0.4	9.2


x约为2牙。



Patented HIOS screw

INTRTORQUE PAT. Intrtorque

## 沉头机械牙螺丝 M2-M8



单位:mm

螺丝直径 d	螺距 P	梅花槽 尺寸 IT	d k		k		c	l	r
			标准尺寸	容许误差	标准尺寸	容许误差			
M 2	0.4	6	4	0	1.2	0	0.2	0.5	0.2
M 2.5	0.45	8	5	-0.4	1.45	-0.2	0.2	0.65	0.25
M 3	0.5	10	6	0	1.75	0	0.25	0.7	0.3
M 4	0.7	20	8	-0.5	2.3	-0.3	0.3	1.05	0.4
M 5	0.8	25	10	0	2.8		0.3	1.4	0.5
M 6	1	30	12	0	3.4	0	0.4	1.65	0.6
M 8	1.25	40	16	0	4.4	-0.4	0.4	2.35	0.8


x约为2牙。



Patented HIOS screw

INTRTORQUE PAT. Intrtorque

## 扁圆头机械牙螺丝 M2-M8

INTRTORQUE  
螺丝规格表户津十字螺丝  
螺丝规格表HIOS 三叶螺丝  
螺丝规格表

单位:mm

螺丝直径 d	螺距 P	梅花槽 尺寸 IT	d k		k		r f	l	r	da
			标准尺寸	容许误差	标准尺寸	容许误差				
M2	0.4	6	4.5	0	1.2	±0.1	3	0.5	0.1	2.6
M2.5	0.45	8	5.7	-0.4	1.5		3.7	0.7	0.1	3.1
M3	0.5	10	6.9	0	1.9	±0.15	4.6	0.85	0.1	3.6
M4	0.7	20	9.4	-0.5	2.5		6.1	1.2	0.2	4.7
M5	0.8	25	11.8	0	3.1		7.7	1.4	0.2	5.7
M6	1	30	14	0	3.7	±0.2	9.1	1.65	0.25	6.8
M8	1.25	40	17.8	0	4.8		11.7	2.35	0.4	9.2


x约为2牙。



Patented HIOS screw

INTRTORQUE PAT. Intrtorque

## 扁头机械牙螺丝 M2-M8



单位:mm

d	P	IT	标准尺寸	容许误差	约	标准尺寸	容许误差	标准尺寸	容许误差	最小	最小	最大
M2	0.4	6	4.3	0	0.85	0.35	±0.1	1.2	±0.15	0.5	0.1	2.6
M2.5	0.45	8	5.3	-0.4	1	0.5		1.5		0.7	0.1	3.1
M3	0.5	10	6.3	0	1.3	0.6		1.9		0.85	0.1	3.6
M4	0.7	20	8.3	-0.5	1.7	0.8	±0.15	2.5	±0.2	1.2	0.2	4.7
M5	0.8	25	10.3	0	2.1	1		3.1		1.4	0.2	5.7
M6	1	30	12.4	0	2.4	1.3		3.7		1.65	0.25	6.8
M8	1.25	40	16.4	0	3.1	1.7	±0.2	4.8	±0.3	2.35	0.4	9.2

x约为2牙。




Patented HIOS screw

INTRTORQUE PAT.

Intrtorque

## 极薄头 P 螺纹φ 2.3



## ■ 独特规格

单位:mm

螺丝直径 d	D		H		L		I	AT	螺杆尺寸		材料	表面处理	INTRTORQUE 刀头型号
	基本尺寸	容许误差	基本尺寸	容许误差	基本尺寸	容许误差			a	ΦE			
2.3	5.0	0.1/-0.3	0.5	±0.1	5.0~10.0	0/-0.8	0.4~0.5	(1.75)	(0.7)	(2.5)	Fe	三价铬等	ITH4-IT6S



Patented HIOS screw

INTRTORQUE PAT.

Intrtorque


## 薄头机械牙螺丝 M3/M4

## 【规格】

材质: SWCH

强度分类: 相当于 4.8

表面处理: 三价铬白色



单位:mm

螺丝直径 d	螺距 P	梅花槽 尺寸	A	da	dk		k		I		u
			(参考)	Max	标准尺寸	容许误差	标准尺寸	容许误差	Max	Min	Max
M 3	0.5	IT6	1.75	3.6	7.0	+0	0.8	±0.1	0.5	0.4	1.0
M 4	0.7	IT8	2.39	4.7	8.0	-0.5	0.9		0.7	0.6	1.4



Patented HIOS screw

INTRTORQUE PAT. Intrtorque

## 带座付螺丝 M3-M8



## 【规格】

材质: SCM435

硬度: HRC32~39

表面处理: 黑色氧化膜(可电镀)

座付外径的端面为锻造的自然形状就好



单位:mm


螺丝直径 d	螺距 螺距	梅花 槽 尺寸	A	dc		dk		k		c		da	u	I	
			参考	基準 寸法	容许误差	基準 寸法	容许误差	基準 寸法	容许误差	基準 寸法	容许误差	Max	Max	Max	Min
M 3	0.5	IT10	2.82	8	+0 -0.5	5.5	+0 -0.5	2.2	+0 -0.2	0.7	±0.15	3.6	1	1.05	0.7
M 4	0.7	IT20	3.94	10		7		2.9	+0 -0.3	0.8		4.7	1.4	1.4	1.05
M 5	0.8	IT25	4.52	12	+0 -0.6	9	+0 -0.6	3.6		1		5.7	1.6	1.6	1.25
M 6	1.0	IT30	5.61	14		10.5	+0 -0.7	4.3	+0 -0.4	1.2	±0.2	6.8	2	1.9	1.5
M 8	1.25	IT40	6.76	18	+0 -0.7	14	+0 -0.8	5.6		1.4		9.2	2.5	2.6	2.2



Patented HIOS screw

INTRTORQUE PAT. Intrtorque

## 微型 INTRTORQUE 机械牙螺丝



单位: mm

螺丝直径 d	螺距 螺距	梅花槽 尺寸	A	Φdk		k		Φda	a	I
			约	标准尺寸	容许误差	标准尺寸	容许误差	约	约	Min
1.4	0.3	IT 3	1.19	2.5	+0.05 -0.1	0.5		1.8	0.45	0.35
1.7	0.35	IT4	1.35	3	+0.05 -0.1	0.6	+0.1 -0	2.1	0.5	0.4



Patented HIOS screw

INTRTORQUE PAT. Intrtorque

## 刀头列表

## 关于刀头

备有HIOS刀杆型(H4或H5)、六角刀杆型(5HEX或1/4HEX)的刀杆插口。

单位:mm

刀杆插口		种类	
HIOS刀杆型 (H4或H5)		H4	H5
六角刀杆型 (5HEX或1/4HEX)		5HEX(市售商品)	1/4HEX

刀杆形状 (刀杆插口)	梅花槽尺寸	全 长	型号
H4 HIOS螺丝刀用	3	60	ITH4-IT3S-60K-S20
		80	ITH4-IT3S-80K-S20
	4	60	ITH4-IT4S-60K-S20
		80	ITH4-IT4S-80K-S20
	6	60	ITH4-IT6S-60K-S20
		80	ITH4-IT6S-80K-S20
	7	60	ITH4-IT7S-60K-S20
		80	ITH4-IT7S-80K-S20
	8	60	ITH4-IT8S-60K-S20
		80	ITH4-IT8S-80K-S20
	10	60	ITH4-IT10S-60K-S20
		80	ITH4-IT10S-80K-S20

H5 HIOS螺丝刀用	8	60	ITH5-IT8S-60K-S20
		80	ITH5-IT8S-80K-S20
	10	60	ITH5-IT10S-60K-S20
		80	ITH5-IT10S-80K-S20
	20	60	ITH5-IT20S-60K-S20
		80	ITH5-IT20S-80K-S20

1/4HEX (对边6.35mm六角槽)	6	75	IT6XW-IT6S-75K-S20
	8	75	IT6XW-IT8S-75K-S20
	10	75	IT6XW-IT10S-75K-S20
	20	75	IT6XW-IT20S-75K-S20
	25	75	IT6XW-IT25S-75K-S20
	30	75	IT6XW-IT30S-75K-S20




Patented HIOS screw  
TOTSUPLA PAT.

户津十字螺丝

## 盘头机械牙螺丝 M2-M8

INTR TORQUE  
螺丝规格表



单位:mm

螺丝直径 d	螺距 P	户津十字 十字孔编号	d k		k		rf1	rf2	m	q		r	da
			标准尺寸	容许误差	标准尺寸	容许误差				约	参考	最大	最小
M2	0.4	20	3.5	0	1.3	±0.1	4.5	0.6	2.2	1.01	0.60	0.1	2.6
M2.5	0.45	25	4.5	-0.4	1.7		6	0.8	2.6	1.42	1.00	0.1	3.1
M3	0.5	30	5.5	0	2	±0.15	7	1.0	3.6	1.43	0.86	0.1	3.6
M4	0.7	40	7	-0.5	2.6		9	1.3	4.2	2.03	1.45	0.2	4.7
M5	0.8	50	9	0	3.3		12	1.6	4.9	2.73	2.14	0.2	5.7
M6	1	60	10.5	0	3.9	±0.2	14	1.9	6.3	2.86	2.26	0.25	6.8
				-0.7									

x约为2牙。q表示量规嵌入深度。




Patented HIOS screw  
TOTSUPLA PAT.

户津十字螺丝

## 沉头机械牙螺丝 M2-M8

HIOS 三叶  
螺丝规格表



单位:mm


螺丝直径 d	螺距 P	户津十字 十字孔编号	d k		k		c	m	q		r
			标准尺寸	容许误差	标准尺寸	容许误差			约	参考	
M2	0.4	20	4	0	1.2	0	0.2	2.2	1.01	0.65	0.2
M2.5	0.45	25	5	-0.4	1.45	-0.2	0.2	2.6	1.42	1.05	0.25
M3	0.5	30	6	0	1.75	0	0.25	3.6	1.43	0.91	0.3
M4	0.7	40	8	-0.5	2.3	-0.3	0.3	4.5	2.33	1.79	0.4
M5	0.8	50	10	0	2.8		0.3	5.1	2.93	2.38	0.5
M6	1	60	12	0	3.4	0	0.4	6.7	3.26	2.70	0.6
				-0.7							

x约为2牙。q表示量规嵌入深度。

Patented HIOS screw  
TOTSUPLA PAT.

户津十字螺丝

## 扁圆头机械牙螺丝 M2-M8



单位:mm


螺丝直径 d	螺距 P	户津十字 十字孔编号	d k		k		r f	m	q		r	da
			标准尺寸	容许误差	标准尺寸	容许误差			约	参考	最大	最小
M2	0.4	20	4.5	0	1.2	$\pm 0.1$	3	2.2	1.01	0.65	0.1	2.6
M2.5	0.45	25	5.7	-0.4	1.5		3.7	2.5	1.32	0.95	0.1	3.1
M3	0.5	30	6.9	0	1.9	$\pm 0.15$	4.6	2.9	1.72	1.34	0.1	3.6
M4	0.7	40	9.4	-0.5	2.5		6.1	4.3	2.13	1.60	0.2	4.7
M5	0.8	50	11.8	0 -0.6	3.1		7.7	5.0	2.83	2.29	0.2	5.7
M6	1	60	14	0 -0.7	3.7	$\pm 0.2$	9.1	6.3	2.86	2.31	0.25	6.8
M8	1.25	80	17.8	0 -0.8	4.8		11.7	7.8	4.36	3.78	0.4	9.2

x约为2牙。q表示量规嵌入深度。

Patented HIOS screw  
TOTSUPLA PAT.

户津十字螺丝

## 扁头机械螺丝 M2-M8



单位:mm


螺丝直径 d	螺距 P	户津十字 十字孔编号	d k		约	标准尺寸	容许误差	f		标准尺寸	容许误差	k+f	m	q		r	da
			标准尺寸	容许误差				标准尺寸	容许误差					参考	最大	最小	
M2	0.4	20	4.3	0	0.85	0.35	$\pm 0.1$	0.85	$\pm 0.15$	1.2		2.2	1.01	0.65	0.1	2.6	
M2.5	0.45	25	5.3	-0.4	1	0.5		1	0.5	1.5		2.5	1.32	0.95	0.1	3.1	
M3	0.5	30	6.3	0	1.3	0.6		1.3	0.6	1.9		3.7	1.53	1.01	0.1	3.6	
M4	0.7	40	8.3	-0.5	1.7	0.8	$\pm 0.15$	1.7	$\pm 0.2$	2.5		4.3	2.13	1.60	0.2	4.7	
M5	0.8	50	10.3	0 -0.6	2.1	1		2.1		3.1		5.0	2.83	2.29	0.2	5.7	
M6	1	60	12.4	0 -0.7	2.4	1.3		2.4		3.7		6.3	2.86	2.31	0.25	6.8	
M8	1.25	80	16.4	0 -0.8	3.1	1.7	$\pm 0.2$	3.1	$\pm 0.3$	4.8		7.8	4.36	3.78	0.4	9.2	

x约为2牙。q表示量规嵌入深度。

Patented HIOS screw  
TOTSUPLA PAT.

户津十字螺丝

## 极薄头机械牙螺丝 M2.3/M3.0

INTR TORQUE  
螺丝规格表螺丝规格表  
户津十字螺丝螺丝规格表  
HIOS III 叶螺丝

## 独创规格

单位:mm

螺丝直 径 d	D		H		L		q	m	螺杆尺寸		材料	表面处理	户津十字 刀头*型号	
	基本尺寸	容许误差	基本尺寸	容许误差	基本尺寸	容许误差			a	(ΦE)				
M 2 . 3	3.2	0	0.8	±0.1	4.0~10.0	-0.8	0	0.65~1.01	(2.2)	斜坡	斜坡	Fe	三价铬等	THS4-20-60K
	4.0	-0.4	0.7							(0.5)	(2.5)			
	5.0		0.6							(0.5)	(2.5)			
M3	5.5	0	0.7	±0.15	6.0~12.0		0	0.65~1.01	(2.2)	斜坡	斜坡			
	6.0	-0.5	0.7							斜坡	斜坡			

※刀头也可使用 JIS # 1。



## 关于刀头

备有HIOS刀杆型(H4或H5)、六角刀杆型(5HEX或1/4HEX)的刀杆插口。

单位:mm

刀杆插口		种类	
HIOS刀杆型 (H4或H5)		H4	H5
六角刀杆型 (5HEX或1/4HEX)		5HEX(市售商品)	1/4HEX

刀杆形状 (刀杆插口)	户津十字 十字孔编号	全 长	编 号
H4 HIOS螺丝刀用	2.0	60	THS4-20-60
		80	THS4-20-80
	2.6	60	THS4-26-60
		80	THS4-26-80
	3.0	60	THS4-30-60
		80	THS4-30-80

H5 HIOS螺丝刀用	2.0	60	THS5-20-60
		80	THS5-20-80
	2.6	60	THS5-26-60
		80	THS5-26-80
	3.0	60	THS5-30-60
		80	THS5-30-80
4.0	60	THS5-40-60	
	80	THS5-40-80	
	60	THS5-50-60	

5HEX (对边 5 mm)	2.0	75	THS5X-20-75
	2.6	75	THS5X-26-75
	3.0	75	THS5X-30-75
	4.0	75	THS5X-40-75
	5.0	75	THS5X-50-75

1/4HEX (对边6.35mm)	2.0	75	THS6XW-20-75
	2.6	75	THS6XW-26-75
	3.0	75	THS6XW-30-75
	4.0	75	THS6XW-40-75
	5.0	75	THS6XW-50-75
	6.0	75	THS6XW-60-75




Patented HIOS screw

HIOS CLOVER PAT.

## HIOS 三叶螺丝

## 盘头机械牙螺丝 M2-M8

INTR TORQUE  
螺丝规格表螺絲規格表  
戶津十字螺絲HIOS 螺絲規格表  
HIOS 三葉螺絲

单位:mm

螺丝直径 d	螺距 P	梅花槽 尺寸	d k		k		rf1	rf2	r	da
			标准尺寸	容许误差	标准尺寸	容许误差				
M2	0.4	20	3.5	0	1.3	$\pm 0.1$	4.5	0.6	0.1	2.6
M2.5	0.45	25	4.5	-0.4	1.7		6	0.8	0.1	3.1
M3	0.5	30	5.5	0	2	$\pm 0.15$	7	1.0	0.1	3.6
M4	0.7	40	7	-0.5	2.6		9	1.3	0.2	4.7
M5	0.8	50	9	0	3.3		12	1.6	0.2	5.7
M6	1	60	10.5	0	3.9	$\pm 0.2$	14	1.9	0.25	6.8
M8	1.25	80	14	-0.7	5.2		18	2.6	0.4	9.2

x约为2牙。




Patented HIOS screw

HIOS CLOVER PAT.

## HIOS 三叶螺丝

## 沉头机械牙螺丝 M2-M8



单位:mm

螺丝直径 d	螺距 P	梅花槽 尺寸	d k		k		c	r
			标准尺寸	容许误差	标准尺寸	容许误差		
M2	0.4	20	4	0	1.2		0	0.2
M2.5	0.45	25	5	-0.4	1.45		-0.2	0.25
M3	0.5	30	6	0	1.75		0	0.25
M4	0.7	40	8	-0.5	2.3		-0.3	0.4
M5	0.8	50	10	0	2.8		0.3	0.5
M6	1	60	12	0	3.4		0	0.6
M8	1.25	80	16	0	4.4		-0.4	0.8

x约为2牙。





Patented HIOS screw

HIOS CLOVER PAT.

## HIOS 三叶螺丝

## 扁圆头机械牙螺丝 M2-M8



单位:mm

螺丝直径 d	螺距 P	梅花槽 尺寸	d k		k		r f	r	da
			标准尺寸	容许误差	标准尺寸	容许误差			
M2	0.4	20	4.5	0 -0.4	1.2	±0.1	3	0.1	2.6
M2.5	0.45	25	5.7		1.5				
M3	0.5	30	6.9	0 -0.5	1.9	±0.15	4.6	0.1	3.6
M4	0.7	40	9.4		2.5				
M5	0.8	50	11.8	0 -0.6	3.1	±0.2	7.7	0.2	5.7
M6	1	60	14		3.7				
M8	1.25	80	17.8	0 -0.8	4.8	±0.2	9.1	0.25	6.8
							11.7	0.4	9.2

x约为2牙。





Patented HIOS screw

HIOS CLOVER PAT.

## HIOS 三叶螺丝

## 扁头机械牙螺丝 M2-M8



单位:mm

螺丝直径 d	螺距 P	梅花槽 尺寸	d k		k	f		k+f		r	da
			标准尺寸	容许误差		约	标准尺寸	容许误差	标准尺寸	容许误差	
M2	0.4	20	4.3	0 -0.4	0.85	0.35	±0.1	1.2	±0.15	0.1	2.6
M2.5	0.45	25	5.3		1.0	0.5					
M3	0.5	30	6.3	0 -0.5	1.3	0.6	±0.15	1.9	±0.2	0.1	3.6
M4	0.7	40	8.3		1.7	0.8					
M5	0.8	50	10.3	0 -0.6	2.1	1	±0.2	3.1	±0.2	0.2	5.7
M6	1	60	12.4		2.4	1.3					
M8	1.25	80	16.4	0 -0.8	3.1	1.7	±0.2	4.8	±0.3	0.4	9.2
								3.7	0.25	6.8	

x约为2牙。

螺丝紧固不良  
改善实绩

No.1\*

自动化联盟伙伴

\*根据本公司独自调查的结果。



将螺丝紧固作业导入自动化的过程中会出现各种令人不安的事情。这时请交给我们来办。我们与各机器人厂商、机器人商社、Sler、螺丝商社合作，解决客户的疑难问题。

## 专业解决课题。

- 不知道机器人能做些什么。
- 不知道性价比等。
- 不知道向谁咨询好。
- 不想在研讨和引进上花太多时间。
- 没有引进后能进行调节和维护检查的人才。
- 对引进后的机器人操作有些不放心。

口ボット（50音順）

株式会社 アイエイアイ



産業用ロボットのサプライヤーとして世界をリードするアイエイアイ。ロボットの生産性を最大限に發揮させるABBとの提携により、世界中の顧客にロボットを販売するなど、様々な分野で活躍しています。

ABB株式会社



産業用ロボットのサプライヤーとして世界をリードするABB。その他の用意のない進歩的技術により多くの人々の生産性と効率化を実現するABBは、世界中の顧客にロボットを販売するなど、様々な分野で活躍しています。

川崎重工株式会社



川崎重工は世界初の1969年に国際的な産業用ロボットを生産・販売を開始しました。以来、リーディング・メーカーとして、そして自動車生産を始めとする多くの産業分野で、世界中の顧客にロボットを供給してきました。その歴史の中では、世界と並んで開拓した技術を基に、常に高品質・高性能のロボット及び付加価値の高いソリューションやサービスを世界中のお客様に提供しております。

松下日ミシン工業株式会社



JANOMEは、IoT時代の自動化設備はJANOMEミシン部品製造の台柱設備用開発から始まったJANOMEの創業歴。常に生産現場の最新動向と最新技術を駆使して、開拓進化を繰り返すJANOMEは、世界中の顧客にとって、最も安心・信頼できるパートナーとして、多くの分野で活躍しています。【卓上ロボット】直立ロボット／スカラボット】

THKインテックス株式会社



さまざまな産業用ロボットを高精度に仕事するロボットとして、その他の用意のない進歩的技術により多くの人々の生産性と効率化を実現するTHK。世界中の顧客にロボットを販売するなど、様々な分野で活躍しています。

株式会社不二越



産業用ロボット分野での業界リードで、進化するも伸びるロボットの現場を支えてきた不二越。自動車生産ラインで使う自動化のノハリを実現し、走ることを得意とした品種開発のノハリにて、世界中の顧客にロボットを供給してきました。



详情请点击这里



螺丝紧固不良  
改善实绩  
No.1<sup>\*</sup>

与客户一起实现最先  
进的自动化

自动机用螺丝刀  
PGF × INTRTORQUE



我们综合性地研究开发了产品生产现场  
不可或缺的螺丝、电动螺丝刀、测量仪，  
至今为止已与客户一起成功完成了许多  
自动化项目。从电动螺丝刀至一颗螺丝，  
我们向客户的生产现场提供最佳最新的  
螺丝紧固自动化解决方案。



详情请点击这里


螺丝紧固数据管理也能实现自动化。

高精度 带合格与否判定功能的螺丝刀

## PGF系列



Patented HIOS screw  
**INTRTORQUE** PAT.



螺丝紧固不良

改善实绩

No.1<sup>\*</sup>

推进现场的 DX  
数字化电动螺丝刀

手动用电动螺丝刀

\*根据本公司独自调查的结果。



对螺丝是否准确紧固的判断在很大程度上受作业人员的经验和直觉的影响。今后不想将螺丝紧固错误检测至数据管理全部自动化吗？熟练工螺丝刀可以消除螺丝紧固作业中的所有不安。



详情请点击这里



内置螺丝计数器 / 脉冲系统

BLG-BC2系列



IoT 联盟伙伴



对于 IoT 解决方案，如要研讨将运转状况实时可视化和进行分析、远程管理，请随意咨询。我们可以介绍合作伙伴企业。

消除不安，谁都成为熟练工。

- 没有紧固螺丝的经验也没关系吗？
- 如果出现漏拧，怎么办？
- 难以判断是否切实紧固了。
- 不知道什么紧固状态会出现问题。
- 如果将设置改错了，怎么办？
- 如果使用了不正确的螺丝，怎么办？

自动检测螺丝紧固不良。

